

## Comune di Borgo Valsugana - Patrimonio edilizio montano Censimento ai fini del recupero e della valorizzazione dell'architettura rurale tradizionale e del paesaggio culturale

| Comunità di valle  Bassa Valsugana e Tesino  | Nome/Identificativo                     | 022B     |
|--|---|----------|
| Comune amministrativo  Borgo Valsugana   | Località e/o Indirizzo Sella -          | - Al Prà |
| Comune catastale  Borgo  | Numero di P.F. e di P.ED. p.f. 3715, p. | .ed. 847 |
| Dati censimento agosto – novembre 2012, Università degli Studi di Trento e Comune di Borgo Valsugana |   |          |



| Modello insediativo isolato (I) ■ aggregato o a nucleo (A) □ diffuso (D) □ aggregato diffuso (AD) □   | Destinazione d'uso attuale  abitativa ■  agricola o silvo-pastorale □  malga □ baita di alpeggio □ |
|---|--|
| Destinazione d'uso originaria abitativa □ agricola o silvo-pastorale □ malga □ baita di alpeggio □ stalla □ fienile □ mulino □ deposito □ artigianale □ fucina □ segheria □ magazzino □ | fienile  |
| Stato attuale edificio esistente ■ edificio da recuperare □ rudere □ edificio recuperato □  | Funzione  attiva □ parzialmente attiva ■ non attiva □  permanente □ temporanea □                   |





| Tipologia architettonica                                | "B"   |
|---|---|
| morfologia del corpo di fabbrica                        | pianta poligonale, n. 2 piani, superficie coperta mq 20   |
| caratteri architettonici                                | edificio in muratura intonacata e legno con tetto a falde in legno.                                 |
| caratteri ambientali                                    |   |
| caratteri distributivi materiali e tecniche costruttive |   |
| chiusure verticali                                      |   |
| chasare vertical  | pietra 🗆 laterizio pieno o forato 🗆 calcestruzzo 🗆  |
|   | legno a Blockbau □ legno a telaio □ legno in assito □ misto pietra-legno □ misto pietra-laterizio □ |
|   | tipo di isolamento  |
|   | tipo di finitura intonaco tinteggiato   |
| chiusure orizzontali                                    | pietra □ laterocemento □ legno □  |
|   | altro   |
|   | tipo di isolamento  |
| aturitting di accounting                                | tipo di finitura  |
| strutture di copertura                                  | capriate □ trave di colmo □ volta □ legno ■   |
|   | laterocemento   |
| manto di copertura                                      | altro   |
| •   | altro tegole  |
| serramenti  | legno ■ pvc □ ferro □ alluminio □ misto □   |
|   | tipo di vetro   |
| ,   | tipo di oscuramento ante oscuranti  |
| scale approvvigionamento idrico                         |   |
| approvvigionamento tenco                                | presente ■ assente □  |
| smaltimento   | rete fognaria □ fossa biologica □ smaltimento assente ■   |
|   |   |
| impianto elettrico e                                    |   |
| approvvigionamento energetico                           | esistente   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| Stato di conservazione                                  |   |
| segni di abbandono                                      | scarse opere di manutenzione ordinaria  |
| segni di modificazione                                  |   |
| segni di trasformazione                                 | realizzazione di balcone  |
| segni di alterazione<br>segni di identità culturale     | realizzazione porticato chiuso in legno (prospetto nord-ovest)                                      |
| livello di definizione della tipologia                  | 40 %  |
| areno di deministrate demi aportogni                    |   |
| Note  |   |
| Note  |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

## Indicazioni progettuali dipendenti dai campi "Stato attuale" e "Stato di conservazione" (vedere anche "Rilievo architettonico", "Modello insediativo", "Destinazione d'uso" e "Funzione") Categoria d'intervento prevista per il bene architettonico (L.P. 1/2008, art. 99) manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria restauro risanamento conservativo ristrutturazione edilizia X..... demolizione e ricostruzione demolizione Π..... Categoria d'intervento prevista per i beni ambientali: pertinenze e contesto paesistico (L.P. 1/2008, art. 99) manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria **\_\_\_\_\_\_** restauro risanamento conservativo ristrutturazione demolizione e ricostruzione demolizione Vincoli particolari (tipo e oggetto di vincolo) Interventi specifici ammessi Eventuali superfetazioni, aggiunte, volumi, manufatti vari, ecc., Altre osservazioni non autorizzati dovranno essere demoliti in occasione di qualsiasi richiesta d'intervento che interessi l'edificio principale, parte di esso o le relative pertinenze.