

Comune di Borgo Valsugana - Patrimonio edilizio montano Censimento ai fini del recupero e della valorizzazione dell'architettura rurale tradizionale e del paesaggio culturale

Comunità di valle Bassa Valsugana e Tesino	Nome/Identificativo Malga Puisle	026B
Comune amministrativo Borgo Valsugana	Località e/o Indirizzo Malga Puisle - Monte Zaccon	
Comune catastale Borgo	Numero di P.F. e di P.ED. p.f. 2100/1, p.	ed. 612
Dati censimento agosto – novembre 2012, Università degli Studi di Trento e Comune di Borgo Valsugana		



Modello insediativo isolato (I) □ aggregato o a nucleo (A) ■ diffuso (D) □ aggregato diffuso (AD) □	Destinazione d'uso attuale abitativa □ agricola o silvo-pastorale ■	
Destinazione d'uso originaria abitativa □ agricola o silvo-pastorale ■ malga ■ baita di alpeggio □ stalla □ fienile □ mulino □ deposito □ artigianale □ fucina □ segheria □ magazzino □	malga ■ baita di alpeggio □ fienile □ mulino □ deposito □ artigianale □ fucina □ segheria □ magazzino □ turistico-ricettiva □ pertinenza □ autorimessa □ cantina □ legnaia □	
Stato attuale edificio esistente ■ edificio da recuperare □ rudere □ edificio recuperato □	Funzione attiva ■ parzialmente attiva □ non attiva □ permanente □ temporanea □	





Tipologia architettonica	"A"
morfologia del corpo di fabbrica	pianta rettangolare, n. 2 piani, superficie coperta mq 50
caratteri architettonici	edificio in pietra intonacata con tetto a due falde in legno
caratteri ambientali	su terreno acclive, accanto a rudere
caratteri distributivi	
materiali e tecniche costruttive	
chiusure verticali	pietra ■ laterizio pieno o forato □ calcestruzzo □
	legno a Blockbau □ legno a telaio □ legno in assito □
	misto pietra-legno □ misto pietra-laterizio □
	tipo di isolamento
chiusure orizzontali	tipo di finitura intonaco
Cinusure offizzontan	pietra □ laterocemento □ legno □
	altro
	tipo di isolamento
strutture di copertura	tipo di finitura
otrationed in coperional	capriate □ trave di colmo □ volta □ legno ■ laterocemento □
	altro
manto di copertura	lastre di pietra □ coppi □ lamiera □ scandole □
•	altro lastre ondulate
serramenti	
	tipo di vetro
	tipo di oscuramento
scale	
approvvigionamento idrico	presente □ assente ■
	rete fognaria □ fossa biologica □ smaltimento assente ■
impianto elettrico e	
approvvigionamento energetico	assente
Stato di conservazione	
segni di abbandono	pareti con scrostature e rappezzi, interventi sulla copertura
segni di modificazione	Tr , ,
segni di trasformazione	
segni di alterazione	realizzazione di legnaia (prospetto sud-ovest)
segni di identità culturale	elementi originali di permanenza della tradizione
livello di definizione della tipologia	90 %
Note	
Schedatura 1993 edifici isolati n. 81.	
2770 00000 100000 111 011	

Indicazioni progettuali dipendenti dai campi "Stato attuale" e "Stato di conservazione" (vedere anche "Rilievo architettonico", "Modello insediativo", "Destinazione d'uso" e "Funzione") Categoria d'intervento prevista per il bene architettonico (L.P. 1/2008, art. 99) manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria restauro risanamento conservativo X..... ristrutturazione edilizia demolizione e ricostruzione demolizione Π..... Categoria d'intervento prevista per i beni ambientali: pertinenze e contesto paesistico (L.P. 1/2008, art. 99) manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria **______** restauro risanamento conservativo ristrutturazione demolizione e ricostruzione demolizione Vincoli particolari (tipo e oggetto di vincolo) Direttiva Habitat 92/43/CEE: L.P. n. 11/2007 e DGP n.50-157/Leg 03/11/2008 e ss.mm. (artt.15-16-17)..... Interventi specifici ammessi Eventuali superfetazioni, aggiunte, volumi, manufatti vari, ecc., Altre osservazioni non autorizzati dovranno essere demoliti in occasione di qualsiasi richiesta d'intervento che interessi l'edificio principale, parte di esso o le relative pertinenze.