





RURALE TRADIZIONALE E DEL PAESAGGIO CULTURALE

Comunità di valle	Bassa Valsugana e Tesino	Nome/Identificativo	051B
Comune amministrativo	Borgo Valsugana	Località e/o Indirizzo	Sella - Meggie
Comune catastale	Borgo	Numero di P.F. e di P.ED.	p.f. 3994/2, p.ed. 871
Dati censimento			
agosto – novembre 2012, Università degli Studi di Trento e Comune di Borgo Valsugana			

Catasto Cessato - scala 1:5000**Carta Tecnica Provinciale - scala 1:10000**




Prospetto sud



Prospetto est

0 0,5 1 5m



Prospetto nord



Prospetto ovest

0 0,5 1 5m

Tipologia architettonica		"B"
morfologia del corpo di fabbrica		pianta rettangolare, n. 2 piani, superficie coperta mq 56
caratteri architettonici		edificio in muratura e legno con tetto a due falde in legno
caratteri ambientali		su terreno acclive, accanto a altro edificio
caratteri distributivi		
materiali e tecniche costruttive		
chiusure verticali	pietra ☐ laterizio pieno o forato ☐ calcestruzzo ☐ legno a Blockbau ☐ legno a telaio ☐ legno in assito ☐ misto pietra-legno ☒ misto pietra-laterizio ☐ tipo di isolamento tipo di finitura intonaco	
chiusure orizzontali	pietra ☐ laterocemento ☐ legno ☐ altro tipo di isolamento tipo di finitura	
strutture di copertura	capriate ☒ trave di colmo ☐ volta ☐ legno ☐ laterocemento ☐ altro	
manto di copertura	lastre di pietra ☐ coppi ☐ lamiera ☐ scandole ☐ altro tegole	
serramenti	legno ☒ pvc ☐ ferro ☐ alluminio ☐ misto ☐ tipo di vetro tipo di oscuramento ante oscuranti	
scale		
approvvigionamento idrico	presente ☒ assente ☐	
smaltimento	rete fognaria ☐ fossa biologica ☒ smaltimento assente ☐	
impianto elettrico e approvvigionamento energetico		esistente, in parte da fonte rinnovabile

Stato di conservazione	
segni di abbandono	 rappezzi di intonaco, parti in legno in parte ammalorate
segni di modificazione	 interventi di ripristino di parte della muratura
segni di trasformazione	 modifica e nuova realizzazione di aperture esterne
segni di alterazione	realizzazione di scala esterna in legno (p. nord) e tettoia (p. sud)
segni di identità culturale	
livello di definizione della tipologia	70 %

Note
Schedatura 1993 edifici isolati n. 55.

Indicazioni progettuali dipendenti dai campi “Stato attuale” e “Stato di conservazione” (vedere anche “Rilievo architettonico”, “Modello insediativo”, “Destinazione d'uso” e “Funzione”)	
<i>Categoria d'intervento prevista per il bene architettonico (L.P. 1/2008, art. 99)</i>	
manutenzione ordinaria	☐
manutenzione straordinaria	☐
restauro	☐
risanamento conservativo	☐
ristrutturazione edilizia	☒
demolizione e ricostruzione	☐
demolizione	☐
<i>Categoria d'intervento prevista per i beni ambientali: pertinenze e contesto paesistico (L.P. 1/2008, art. 99)</i>	
manutenzione ordinaria	☐
manutenzione straordinaria	☐
restauro	☐
risanamento conservativo	☐
ristrutturazione	☐
demolizione e ricostruzione	☐
demolizione	☐
<i>Vincoli particolari (tipo e oggetto di vincolo)</i>	
..... 	
<i>Interventi specifici ammessi</i>	
..... 	
<i>Altre osservazioni</i>	Eventuali superfetazioni, aggiunte, volumi, manufatti vari, ecc., non autorizzati dovranno essere demoliti in occasione di qualsiasi richiesta d'intervento che interessi l'edificio principale, parte di esso o le relative pertinenze.
.....	