
Comune di Borgo Valsugana - Patrimonio edilizio montano Censimento ai fini del recupero e della valorizzazione dell'architettura rurale tradizionale e del paesaggio culturale

Comunità di valle Bassa Valsugana e Tesino	Nome/Identificativo	055B
Comune amministrativo Borgo Valsugana	Località e/o Indirizzo Sell	la - Prae
Comune catastale Borgo	Numero di P.F. e di P.ED. p.f. 2930/58-2930/59, p.ed. 1270	
Dati censimento agosto – novembre 2012, Università degli Studi di Trento e Comune di Borgo Valsugana		



Modello insediativo isolato (I) ■ aggregato o a nucleo (A) □ diffuso (D) □ aggregato diffuso (AD) □	Destinazione d'uso attuale abitativa ■ agricola o silvo-pastorale □	
Destinazione d'uso originaria abitativa □ agricola o silvo-pastorale □ malga □ baita di alpeggio □ stalla □ fienile □ mulino □ deposito □ artigianale □ fucina □ segheria □ magazzino □	malga □ baita di alpeggio □ fienile □ mulino □ deposito □ artigianale □ fucina □ segheria □ magazzino □ turistico-ricettiva □ pertinenza □ autorimessa □ cantina □ legnaia □	
Stato attuale edificio esistente ■ edificio da recuperare □ rudere □ edificio recuperato □	Funzione attiva ■ parzialmente attiva □ non attiva □ permanente □ temporanea □	





Tipologia architettonica	"B"	
morfologia del corpo di fabbricapianta rettangolare, n. 2 piani, superficie coperta n		
caratteri ambientali	edificio in pietra e legno con tetto a due falde in legno	
caratteri distributivi	su terreno acclive, lungo il Moggio	
materiali e tecniche costruttive		
chiusure verticali	pietra □ laterizio pieno o forato □ calcestruzzo □	
	legno a Blockbau □ legno a telaio □ legno in assito □	
	misto pietra-legno ■ misto pietra-laterizio □	
	tipo di isolamento	
	tipo di finitura	
chiusure orizzontali	pietra □ laterocemento □ legno □	
	altro	
	tipo di isolamento	
	tipo di finitura	
strutture di copertura	capriate □ trave di colmo □ volta □ legno ■	
	laterocemento □	
	altro	
manto di copertura	lastre di pietra □ coppi □ lamiera □ scandole □	
	altro lastre ondulate in materiale plastico	
serramenti	legno ■ pvc □ ferro □ alluminio □ misto □	
	tipo di vetro	
	tipo di oscuramento ante oscuranti	
scale		
approvvigionamento idrico	presente □ assente ■	
smaltimento	rete fognaria □ fossa biologica □ smaltimento assente ■	
impianto elettrico e		
approvvigionamento energetico	esistente	
Stato di conservazione segni di abbandono	parti in legno in parte ammalorate	
segni di modificazione	ripresa malta di allettamento dei muri in pietra	
segni di trasformazione	modifica delle aperture esterne	
segni di alterazione		
segni di identità culturale		
livello di definizione della tipologia	80 %	
Nieto		
Note		

Indicazioni progettuali dipendenti dai campi "Stato attuale" e "Stato di conservazione" (vedere anche "Rilievo architettonico", "Modello insediativo", "Destinazione d'uso" e "Funzione") Categoria d'intervento prevista per il bene architettonico (L.P. 1/2008, art. 99) manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria restauro risanamento conservativo X..... ristrutturazione edilizia demolizione e ricostruzione demolizione Π..... Categoria d'intervento prevista per i beni ambientali: pertinenze e contesto paesistico (L.P. 1/2008, art. 99) manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria **______** restauro risanamento conservativo ristrutturazione demolizione e ricostruzione demolizione Vincoli particolari (tipo e oggetto di vincolo) obbligo di verifica della compatibilità con i risultati di analisi specifiche sui crolli rocciosi come previsto dall'art.122.6 delle NdA..... Interventi specifici ammessi Eventuali superfetazioni, aggiunte, volumi, manufatti vari, ecc., Altre osservazioni non autorizzati dovranno essere demoliti in occasione di qualsiasi richiesta d'intervento che interessi l'edificio principale, parte di esso o le relative pertinenze.