
## Comune di Borgo Valsugana - Patrimonio edilizio montano Censimento ai fini del recupero e della valorizzazione dell'architettura rurale tradizionale e del paesaggio culturale

Comunità di valle  Bassa Valsugana e Tesino	Nome/Identificativo 090B	
Comune amministrativo  Borgo Valsugana	Località e/o Indirizzo  Loc. Dosso di Sella - Spagòla	
Comune catastale  Borgo	Numero di P.F. e di P.ED. p.f. 4201/3, p.ed. 914	
Dati censimento  agosto – novembre 2012, Università degli Studi di Trento e Comune di Borgo Valsugana		



Modello insediativo  isolato (I) □ aggregato o a nucleo (A) ■  diffuso (D) □ aggregato diffuso (AD) □   Destinazione d'uso originaria  abitativa □  agricola o silvo-pastorale □  malga □ baita di alpeggio □ stalla □  fienile □ mulino □ deposito □  artigianale □  fucina □ segheria □ magazzino □	Destinazione d'uso attuale  abitativa ■  agricola o silvo-pastorale □  malga □ baita di alpeggio □  fienile □ mulino □ deposito □  artigianale □  fucina □ segheria □ magazzino □  turistico-ricettiva □  pertinenza ■  autorimessa □ cantina □ legnaia □
Stato attuale edificio esistente □ edificio da recuperare □ rudere □ edificio recuperato ■	Funzione  attiva □ parzialmente attiva ■ non attiva □  permanente □ temporanea □



Rilievo architettonico – scala 1:100



Prospetto nord



Prospetto est





Prospetto sud



Prospetto ovest

Tipologia architettonica	"B"
morfologia del corpo di fabbrica caratteri architettonici	pianta rettangolare, n. 2 piani, superficie coperta mq 164edificio in muratura intonacata con tetto a due falde in legno
caratteri ambientali	lungo strada carrabile accanto a edificio abitativo
caratteri distributivi	
materiali e tecniche costruttive	
chiusure verticali	pietra □ laterizio pieno o forato □ calcestruzzo □
	legno a Blockbau □ legno a telaio □ legno in assito □
	misto pietra-legno ■ misto pietra-laterizio □
	tipo di isolamento
chiusure orizzontali	tipo di finitura intonaco
Cinusure offizzontan	pietra □ laterocemento □ legno □
	altro
	tipo di isolamento
strutture di copertura	tipo di finitura
	capriate □ trave di colmo □ volta □ legno ■
	altro
manto di copertura	lastre di pietra □ coppi □ lamiera □ scandole □
-	altro tegole
serramenti	legno ■ pvc □ ferro □ alluminio □ misto □
	tipo di vetro
	tipo di oscuramento ante oscuranti
scale	
approvvigionamento idrico	presente ■ assente □
smaltimento	rete fognaria □ fossa biologica ■ smaltimento assente □
impianto elettrico e	
approvvigionamento energetico	
approvigionamento energeneo	esistente
Stato di conservazione	
segni di abbandono	pareti intonacate con piccole scrostature
segni di modificazione	rappezzi di intonaco
segni di trasformazione	modifica e nuova realizzazione di aperture esterne
segni di alterazione	realizzazione di ampliamento in muratura e legno (p. ovest)
segni di identità culturale livello di definizione della tipologia	60 %
iveno di definizione dena apologia	00 /0
Note	
Schedatura 1993 edifici isolati n. 88.	

## Indicazioni progettuali dipendenti dai campi "Stato attuale" e "Stato di conservazione" (vedere anche "Rilievo architettonico", "Modello insediativo", "Destinazione d'uso" e "Funzione") Categoria d'intervento prevista per il bene architettonico (L.P. 1/2008, art. 99) manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria restauro risanamento conservativo ristrutturazione edilizia X..... demolizione e ricostruzione demolizione Categoria d'intervento prevista per i beni ambientali: pertinenze e contesto paesistico (L.P. 1/2008, art. 99) manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria D..... restauro risanamento conservativo ristrutturazione demolizione e ricostruzione demolizione Vincoli particolari (tipo e oggetto di vincolo) Interventi specifici ammessi Eventuali superfetazioni, aggiunte, volumi, manufatti vari, ecc., Altre osservazioni non autorizzati dovranno essere demoliti in occasione di qualsiasi richiesta d'intervento che interessi l'edificio principale, parte di esso o le relative pertinenze.