

## Comune di Borgo Valsugana - Patrimonio edilizio montano Censimento ai fini del recupero e della valorizzazione dell'architettura rurale tradizionale e del paesaggio culturale

Comunità di valle  Bassa Valsugana e Tesino	Nome/Identificativo 121ER				
Comune amministrativo  Borgo Valsugana	Località e/o Indirizzo  Sella – Acqua del Nuselaro				
Comune catastale  Borgo	Numero di P.F. e di P.ED. p.f. 4332/9, p.ed. 1315				
Dati censimento agosto – novembre 2012, Università degli Studi di Trento e Comune di Borgo Valsugana					



Modello insediativo  isolato (I) □ aggregato o a nucleo (A) ■  diffuso (D) □ aggregato diffuso (AD) □   Destinazione d'uso originaria  abitativa □  agricola o silvo-pastorale □  malga □ baita di alpeggio □ stalla □  fienile □ mulino □ deposito □	Destinazione d'uso attuale  abitativa □  agricola o silvo-pastorale □  malga □ baita di alpeggio □  fienile □ mulino □ deposito □  artigianale □  fucina □ segheria □ magazzino □  turistico-ricettiva □  pertinenza □
artigianale □ fucina □ segheria □ magazzino □	autorimessa □ cantina □ legnaia □
Stato attuale edificio esistente □ edificio da recuperare ■ rudere □ edificio recuperato □	Funzione  attiva □ parzialmente attiva □ non attiva ■  permanente □ temporanea □



Rilievo architettonico - scala 1:100

Tipologia architettonica	"C"					
morfologia del corpo di fabbrica	pianta rettangolare, superficie coperta mq 15					
caratteri architettonici	ruderi di edificio in pietra					
caratteri ambientali						
caratteri distributivi						
materiali e tecniche costruttive						
chiusure verticali	pietra ■ laterizio pieno o forato □ calcestruzzo □					
	legno a Blockbau □ legno a telaio □ legno in assito □					
	misto pietra-legno □ misto pietra-laterizio □					
	tipo di isolamento					
	tipo di finitura					
chiusure orizzontali	pietra □ laterocemento □ legno □					
	altro					
	tipo di isolamento					
	tipo di finitura					
strutture di copertura	capriate $\square$ trave di colmo $\square$ volta $\square$ legno $\square$					
	laterocemento □					
	altro					
manto di copertura	lastre di pietra $\square$ coppi $\square$ lamiera $\square$ scandole $\square$					
_	altro					
serramenti	legno $\square$ pvc $\square$ ferro $\square$ alluminio $\square$ misto $\square$					
	tipo di vetro					
1						
scale	tipo di oscuramento					
approvvigionamento idrico						
smaltimento	presente □ assente ■					
impianto elettrico e	rete fognaria □ fossa biologica □ smaltimento assente ■					
approvvigionamento energetico						
approvvigionamento energeneo						
	zona servita da rete elettrica					
Stato di conservazione						
segni di abbandono	chiusure verticali e orizzontali, copertura, muri (in parte) crollati					
segni di modificazione						
segni di trasformazione						
segni di alterazione						
segni di identità culturale						
livello di definizione della tipologia	0 %					
Note						
Segnalazione del 27.08.2012, prot. 00	016024.					
,,,						

## Indicazioni progettuali dipendenti dai campi "Stato attuale" e "Stato di conservazione" (vedere anche "Rilievo architettonico", "Modello insediativo", "Destinazione d'uso" e "Funzione") Categoria d'intervento prevista per il bene architettonico (L.P. 1/2008, art. 99) manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria risanamento conservativo ristrutturazione edilizia X...solo se forniti gli elementi atti a dimostrare quanto previsto dalla demolizione e ricostruzione norma provinciale per la ricostruzione dei manufatti distrutti (art.107 demolizione comma 2 L.P. 15/2015 Categoria d'intervento prevista per i beni ambientali: pertinenze e contesto paesistico (L.P. 1/2008, art. 99) manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria **\_\_\_\_\_\_** restauro risanamento conservativo ristrutturazione demolizione e ricostruzione demolizione Vincoli particolari (tipo e oggetto di vincolo) Interventi specifici ammessi Altre osservazioni

