
## Comune di Borgo Valsugana - Patrimonio edilizio montano Censimento ai fini del recupero e della valorizzazione dell'architettura rurale tradizionale e del paesaggio culturale

Comunità di valle  Bassa Valsugana e Tesino	Nome/Identificativo  Casa Osler	124B
Comune amministrativo  Borgo Valsugana	Località e/o Indirizzo  Sella – Acqua del Nuselaro	
Comune catastale  Borgo	Numero di P.F. e di P.ED. p.f. 4324/5/6/9/10, p.ed. 1310/1/2 1311/1/2	
Dati censimento  agosto – novembre 2012, Università o	degli Studi di Trento e Comune di Borgo Va	lsugana



Modello insediativo isolato (I) □ aggregato o a nucleo (A) ■ diffuso (D) □ aggregato diffuso (AD) □	Destinazione d'uso attuale abitativa ■ agricola o silvo-pastorale □
Destinazione d'uso originaria abitativa □ agricola o silvo-pastorale □ malga □ baita di alpeggio □ stalla □ fienile □ mulino □ deposito □ artigianale □ fucina □ segheria □ magazzino □	malga □ baita di alpeggio □ fienile □ mulino □ deposito □ artigianale □ fucina □ segheria □ magazzino □ turistico-ricettiva □ pertinenza □ autorimessa □ cantina □ legnaia □
Stato attuale edificio esistente ■ edificio da recuperare □ rudere □ edificio recuperato □	Funzione  attiva ■ parzialmente attiva □ non attiva □  permanente □ temporanea □



## Rilievo architettonico – scala 1:100



Prospetto nord-est



Prospetto sud-est



Prospetto sud-ovest



Prospetto nord-ovest

Tipologia architettonica	"B"	
morfologia del corpo di fabbrica	pianta quadrangolare n. 2 piani, superficie coperta mq 65	
caratteri architettonici .edificio in muratura intonacata con tetto a quattro falde in legi		
caratteri ambientali	su terreno acclive, accanto a edificio abitativo	
caratteri distributivi		
materiali e tecniche costruttive		
chiusure verticali	pietra □ laterizio pieno o forato □ calcestruzzo □	
	legno a Blockbau □ legno a telaio □ legno in assito □	
	misto pietra-legno □ misto pietra-laterizio □	
	tipo di isolamento	
	tipo di finitura intonaco	
chiusure orizzontali	pietra □ laterocemento □ legno □	
	altro	
	tipo di isolamento	
	tipo di finitura	
strutture di copertura	capriate □ trave di colmo □ volta □ legno ■	
	laterocemento	
	altro	
manto di copertura	lastre di pietra ■ coppi □ lamiera □ scandole □	
_	altro	
serramenti	legno ■ pvc □ ferro □ alluminio □ misto □	
	tipo di vetro	
	tipo di oscuramento ante oscuranti	
scale	esterna in legno	
approvvigionamento idrico	presente ■ assente □	
smaltimento	rete fognaria □ fossa biologica ■ smaltimento assente □	
	smatumento assente i	
impianto elettrico e		
approvvigionamento energetico	esistente	
	CSISTERIC	
Stato di conservazione		
segni di abbandono	parti in legno in parte ammalorate	
segni di modificazione	rappezzi di intonaco	
segni di trasformazione	modifica e nuova realizzazione di aperture esterne	
segni di alterazione	realizzazione di balcone in legno (prospetto sud-ovest) e tettoia	
	con struttura metallica (prospetto sud-est)	
segni di identità culturale		
livello di definizione della tipologia	50%	
and the second s		
Note		

## Indicazioni progettuali dipendenti dai campi "Stato attuale" e "Stato di conservazione" (vedere anche "Rilievo architettonico", "Modello insediativo", "Destinazione d'uso" e "Funzione") Categoria d'intervento prevista per il bene architettonico (L.P. 1/2008, art. 99) manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria restauro risanamento conservativo ristrutturazione edilizia X..... demolizione e ricostruzione demolizione Categoria d'intervento prevista per i beni ambientali: pertinenze e contesto paesistico (L.P. 1/2008, art. 99) manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria D..... restauro risanamento conservativo ristrutturazione demolizione e ricostruzione demolizione Vincoli particolari (tipo e oggetto di vincolo) Interventi specifici ammessi Eventuali superfetazioni, aggiunte, volumi, manufatti vari, ecc., Altre osservazioni non autorizzati dovranno essere demoliti in occasione di qualsiasi richiesta d'intervento che interessi l'edificio principale, parte di esso o le relative pertinenze.